

Säkerhetsmeddelande – Co-Pilot I och II skrotas

Co-Pilot I och II, vårdarstyrningar till eldrivna rullstolar från Permobil, skrotas.

Av säkerhetsskäl har verksamhetschefen för Hjälpmedel Västerbotten beslutat att länets alla Co-Pilot I och II, vårdarstyrningar till eldrivna rullstolar från Permobil, ska skrotas.

När en eldriven rullstol från Permobil med monterad Co-Pilot kommer till HVM, för reparation eller anpassning, kommer kontakt att tas med aktuell förskrivare. Co-Piloten ska demonteras och ersättas med något av nedanstående alternativ, i följande prioriteringsordning:

1. Byte till annan modell från Permobil. Joystick monterad på ryggstödet baksida, Movis Scoot Control vårdarstyrningshandtag alt Forus vårdarstyrningshandtag beroende på stolsmodell.
2. Byte till annan modell av eldriven rullstol från annan leverantör.
3. Specialanpassning, där Z-styrning, eller annat alternativt vårdarstyrningshandtag, monteras på en eldriven rullstol från Permobil.